WAL-Austria
WERKSTATT AUSRÜSTUNG LEITNER
Fax: +43 7682 21718 17 4870 Vöcklamarkt
Tel.: +43 664 88512370 E-Mail: office@wal-austria.at
Schmidham 26 www.wal-austria.at

Schneiden - Spannen - Schweißen in Perfektion

RESPIRATORY PROTECTION > CLEANSPACE RESPIRATORS	
Group heading:	**CLEANSPACE® RESPIRATORS**
Group description:	**A REVOLUTION IN RESPIRATORY PROTECTION** CleanSpace Technology, established in 2009 by a world class medical device engineering team with a vision to make respiratory protection wearable and easy to use. CleanSpace Respirators are a revolution in respiratory protection. They are the lightest powered respirators provides high protection, no waist mounted battery packs and reusable to deliver significant cost savings. CleanSpace Respirators are certified by CE Mark and AS/NZS1716. CleanSpace Respirators have three models depending on the requirements of the industrial sector: •CleanSpace EX is intrinsically safe, so that it can be worn in poten□ally explosive environments such as mining. •CleanSpace ULTRA is IP 66 rated, making it water tolerant, perfect for stonemasons carrying our wet-cu□ ng. •CleanSpace 2 can be used in a variety of industrial applica□ons where water tolerance or intrinsic safety is not required. **Features:** •High protec□on P3/TM3 99.95% •Comfortable and lightweight - less than 500g •No hoses, belts or waist-mounted ba□ery packs •Reusable & cost-effec□ve •Easy one bu□on opera□on •Up to 8 hours run □me •Smart AirSensit™ Technology •CE Mark and AS/NZS1716 cer□fied **Specifications:** * Peak airflow: Up to 220 l/min * Lithium-ion polymer battery * Operating time: up to 8 hours * Battery recharging: less than 2 hours

Product Code	Product Heading/description	Extra
PAF-0034	CleanSpace®2 Power Air Purifying Respirator (PAPR)	CleanSpace®2 positive powered respirator is suitable for most working environments. It is suitable for use in welding, metal casting, construction, cleaning and maintenance. Open up mining and processing plants. * Comfortable and easy to wear over long periods * Particulate and gas filters available * Compatible with CleanSpace half masks * High visibility - Black body
PAF-0060	CleanSpace® EX Power Air Purifying Respirator (PAPR)	CleanSpace® EX positive powered respirator is intrinsically safe, so that it can be worn in potentially explosive environments. It is suitable to use in metal fabrication and welding; mining and quarry; high dust environments; chemical or biological material handling; maintenance and cleaning; grain and food handling; stone, cement and concrete handling. * Comfortable and easy to wear over long periods * Particulate and gas filters available * Intrinsically safe * Compatible with CleanSpace EX half masks and full masks * High visibility - Yellow body
PAF-0070	CleanSpace® ULTRA Power Air Purifying Respirator (PAPR)	CleanSpace® ULTRA positive powered respirator is IP66 rating water tolerant, suitable for decontamination procedures and applications where there is a lot of dust and water. It is suitable to use in stone, cement and concrete handling with wet cutting; metal fabrication and welding; chemical or biological material handling; maintenance and cleaning in wastewater sector; grain and food handling; high dust environments; and mining and quarry * Comfortable and easy to wear over long periods * Particulate and gas filters available * Intrinsically safe * Compatible with CleanSpace half masks and full masks * High visibility - Orange body

Group heading:	CLEANSPACE® HALF MASKS	
Group description:	The CleanSpace Half Masks are specifically designed to work to complete the CleanSpace PAPR system. * Compatible with all CleanSpace Respirators * The half masks clip quickly onto the power units * Easily unclipped for cleaning * Made of soft silicone that readily moulds to the face * Transparent for visual communication * Soft silicone masks that readily moulds to the face * Available in three sizes: Small, Medium & Large	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-1010	CleanSpace® Half Mask MEDIUM	
PAF-0027	CleanSpace® Half Mask LARGE	
PAF-0033	CleanSpace® Half Mask SMALL	

Group heading:	CLEANSPACE® EX HALF MASKS	
Group description:	The CleanSpace EX Half Masks are specifically designed to complete the CleanSpace EX PAPR system. CleanSpace EX Half Masks have been treated with an electrically conductive coating and have been approved for the use in Intrinsically safe environments. * Compatible with CleanSpace EX only * The half masks clip quickly onto the power units * Easily unclipped for cleaning * Made of soft silicone that readily moulds to the face * Transparent for visual communication	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0062	CleanSpace® EX Half Mask MEDIUM	
PAF-0063	CleanSpace® EX Half Mask LARGE	
PAF-0064	CleanSpace® EX Half Mask SMALL	

Group heading:	CLEANSPACE® EX & ULTRA FULL MASKS	
Group description:	The CleanSpace Full Masks are designed to use with the CleanSpace EX and CleanSpace ULTRA PAPRs. * It is suitable for heavy, long term work or exposure * Positive pressure with a silicone outer visor seal * Silicone Orinasal Inner Mask for superior respiratory protection * Wide panoramic visor * Inner orinasal masks are made of soft silicone * Available in two sizes: Small, Medium/Large	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-1106	CleanSpace® Full Face Mask SMALL	
PAF-1014	CleanSpace® Full Face Mask MEDIUM / LARGE	

Group heading:	CLEANSPACE® FILTER ADAPTORS	
Group description:	Filter adaptor to use with combined (large case) filters. CleanSpace Filter Adaptor must be in placed when using the CleanSpace large case filters	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0038	Filter adaptor for CleanSpace®2 & ULTRA	
PAF-0078	Filter adaptor for CleanSpace® EX only	

Group heading:	CLEANSPACE® PARTICULATE FILTERS & COMBINED FILTERS	
Group description:	* Compatible with all CleanSpace® Powered Air Purifying Respirators (PAPRs) * Particulate Filters for airborne particulates (dust, mists and fumes) * Combined Filters - use with filter adaptor: - A1 & A2: Organic, Gas & Vapour + Particulate - ABE1: Organic, inorganic & Acid Gas & Vapour + Particulate - ABEK1: Organic, Inorganic, Acid & Ammonia Gas + Particulate	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0035	CleanSpace® Particulate TM3 Standard, 3/Pk	Suitable for protection against airborne particulates (dust, mists and fumes)
PAF-0037	CleanSpace® Particulate TM3 Hi Capacity	
PAF-0050	CleanSpace® Combined A1 TM3 P SL R	Suitable for protection against airborne particulate (dust, mists and fumes), organic gases or vapours (boiling point >65°C).
PAF-0077	CleanSpace® Combined A2 TM3 P SL R	
PAF-0051	CleanSpace® Combined ABE1 TM3 P SL R	Suitable for protection against airborne particulate (dust, mists and fumes), organic, inorganic and acid gases or vapours (boiling point >65°C)
PAF-0052	CleanSpace® Combined ABEK1 TM3 P SL R	Suitable for protection against airborne particulate (dust, mists and fumes), organic, inorganic gases or vapours, solvents, ammonia and sulphur dioxide (boiling point >65°C).
PAF-0087	CleanSpace® Combined AX P2 TM2 (NR SL)	For protection against organic gas and vapours produced by solvents with a boiling point ≤65 °C such as acetone, butane, methanol, vinyl chloride and methyl bromide. CleanSpace is the only PAPR available for use with an AX TM2 P2 filter.

Group heading:	CLEANSPACE® DISPOSABLE PARTICULATE PRE-FILTERS & PROTECTIVE COVERS	
Group description:	Range of pre-filters and protective covers that extend the life of particulate filters. * Compatible with all CleanSpace® Powered Air Purifying Respirators (PAPRs) * Protective disposable covers for PAPR to protect power unit from splash (water, paint and cement) and excessive dust * Light and easy to use meltblown material with water resistance * The pre-Filter & protective cover should be changed after each use	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0036	CleanSpace® Pre-filter for Standard Filter 10/pk	The Pre-Filter is designed to remove course particles and enhance the life of the Particulate P3 filter
PAF-0057	For Large Case Filters 20/pk	Particulate pre-filter covers for hi-cap P3 filter and combination filters
PAF-0058	CleanSpace® For Standard Case Filter 20/pk	Particulate pre-filter coverall to protect power unit
PAF-0049	CleanSpace® For Standard & Large Case Filters 25/pk	Particulate pre-filter covers for hi-cap P3 filter and combination filters

Group heading:	CLEANSPACE® ACCESSORIES FOR ALL POWERED SYSTEMS	
Group description:	Compatible with all CleanSpace® Powered Air Purifying Respirators (PAPRs)	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0025	CleanSpace® Half Mask Adaptor for Quantitative Fit (Portacount) Testing	The mask fit test adaptor is fitted in the front of the half mask to enable a Quantitative Fit (TSI PortaCount) Test
PAF-0028	CleanSpace® Half Mask Exhalation Valve Assembly, 2/Pk	
PAF-0075	CleanSpace® Helmet Hook Strap Accessory	It is designed for use when wearing the respirator with a safety helmet
PAF-0099	CleanSpace® Carry Backpack, Black	Backpack with CleanSpace logo, available in black only
PAF-1024	CleanSpace® Car Charger	
PAF-1101	CleanSpace® Battery Charger, All models	The CleanSpace Battery Charger is specifically designed to re-charge the internal lithium polymer battery of the CleanSpace Power Units. The battery charger has one lead and interchangeable plugs for use in different countries.
PAF-1030	CleanSpace® ELITE Head Harness for Half Mask, fabric	The Elite Harness is ideal for stone work and cement applications in the prevention of silica

Group heading:	CLEANSPACE®2 ACCESSORIES	
Group description:	Compatible with CleanSpace®2 Powered Air Purifying Respirators (PAPR) only	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0030	CleanSpace® Head Harness for Half Mask, fabric	The Head Harness is made of fabric and attached to the Unit using Velcro strips
PAF-0014	CleanSpace® Neck Pad (Fabric) THICK	The Neck Pads are made of foam with neoprene (fabric) covering and are attached to the unit using Velcro strips.
PAF-0016	CleanSpace® Neck Pad (Fabric) THIN	

Group heading:	CLEANSPACE® EX & ULTRA ACCESSORIES	
Group description:	Compatible with CleanSpace®EX & ULTRA Powered Air Purifying Respirators (PAPR) only	
Product Code	**Product Heading/description**	**Extra**
PAF-0073	CleanSpace® Head Harness for Half Mask, non-fabric	The Head Harness is made of TPU plastic, neoprene with nylon clips
PAF-0074	CleanSpace® CleanSpace ULTRA only Cleaning & Storage Plug	It is a tool used to seal all the openings on the CleanSpace Ultra PAPR unit for storage during and after decontamination
PAF-1016	CleanSpace® Harness Kit for Full Face Mask, non-fabric	Five point harness acessorie for full face mask
PAF-1028	CleanSpace® Neck Support, non-fabric, SMALL	The Neck Support is made of polyethylene plastic and is safe for use in decontaminated operations Available in three sizes: Small, Medium & Large
PAF-1012	CleanSpace® Neck Support, non-fabric, MEDIUM	
PAF-1013	CleanSpace® Neck Support, non-fabric, LARGE	
PAF-1015	CleanSpace® Full Face Mask Quantitative Fit Test PortaCount Adaptor	It is utilised as a mask fit test adaptor to be fitted in the front of the mask for Quantitative Fit (TSI PortaCount) Testing
PAF-1017	CleanSpace® Full Face Mask Spectacle Kit	The frame is fully adjustable for all face sizes, wide frames to fit large lenses for peripheral vision
PAF-1018	CleanSpace® Full Face Mask Tear off Visor Anti-Scratch Protectors, 10/Pk	The Protectors are protective films for the Full Face mask visor and ensure that the lens is protected from daily wear and tear
PAF-1019	CleanSpace® Full Face Mask Exhalation Valve, 2/Pk	Spare exhalation valves
PAF-1020	CleanSpace® Full Face Mask Inhalation Valve 6 valves	Spare inhalation valves
PAF-1021	CleanSpace® Full Face Mask Exhalation Valve Cover	Spare exhalation valve cover
PAF-1022	CleanSpace® Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set, Small	The Orinasals are made of silicone and polycarbonate Available in two size: Small & Medium/Large
PAF-1027	CleanSpace® Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set, Medium/Large	

WAL-Austria
WERKSTATT AUSRÜSTUNG LEITNER
Schneiden - Spannen - Schweißen in Perfektion

Fax: +43 7682 21718 17
Tel.: +43 664 88512370
Schmidham 26
4870 Vöcklamarkt
Internet: www.wal-austria.at
E-Mail: office@wal-austria.at

CleanSpace®
RESPIRATORS

REVOLUTIONARY
RESPIRATORY
PROTECTION

CE Ex IP66 NIOSH APPROVED✓ reddot award 2016 best of the best

CLEANSPACE2™ CLEANSPACE ULTRA CLEANSPACE EX

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

CLEANSPACE2™

Powered P3 Respirator
Light, with no hoses, belts or cables and no maintenance.
Particulate and Gas Filters

- High dust sites – quarries, mining
- Welding, grinding
- Maintenance and cleaning
- Timber and agriculture

CE

CLEANSPACE™ ULTRA

Powered P3 respirator
With Rating IP 66
designed for use in decontamination showers

- Chemical handling
- Lead abatement
- Infectious agents
- First responder

CE

CLEANSPACE™ EX

Powered P3 respirator
Intrinsically safe certified for use in potentially explosive atmospheres

- Underground coal
- Oil and gas
- Petrochemical
- Chemical handling

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011
Ex ia I Ma Ex ib IIB T4 Gb

CE

Work Effortlessly & Comfortably Over long periods with P3/TM3 protection.

SAFE
Fully certified positive pressure respiratory with HEPA filtration (99.95% efficiency) ensuring maximum protection in the work place. Up to 8 hours run time. TSI Portacount testing adaptors available.

WEARABLE
Easy to wear; Effortless and comfortable. No hoses or heavy belt mounted battery packs. Award winning lightweight design (less than 500g) and lithium polymer battery delivers clean fresh air for a full shift.

SMART
Tough, reliable, cost effective; no servicing or maintenance and easy to clean; A simple one-button system; CleanSpace compact design provides compatibility with other safety equipment.

1 POWER UNITS

CLEANSPACE2 PAPR
PAF-0034

CLEANSPACE ULTRA PAPR
PAF-0070

CLEANSPACE EX PAPR
PAF-0060

2 FACE MASKS

PAF-0033
Small

PAF-1010
Medium

PAF-0027
Large

PAF-1014
Full Face*
(M-L)

PAF-1106
Full Face*
(S)

* Cleanspace
Ultra & EX Only

3 FILTERS

PAF-0035
EN12942 TM3P HEPA
Particulate Filter
(Pack Of 3)

PAF-0036
Pre-Filter
(Pack Of 10)

PAF-0037
Hi Capacity
(Hi Cap) Particulate
Filter P3 HEPA

PAF-0087
Organic Gas &
Vapour + Particulate
(≤65˚c) EU: AX TM2

PAF-0050
Combined: Organic Gas &
Vapour + Particulate (>65˚c)
EU:A1TM3

PAF-0077
Combined: Organic, Gas &
Vapour + Particulate (>65˚c)
EU:A2TM3

PAF-0051
Combined: Organic,
Inorganic & Acid Gas &
Vapour + Particulate (>65˚c)
EU:ABE1TM3

PAF-0052
Combined: Organic,
Inorganic, Acid & Amonia
Gas + Particulate (>65˚c)
EU:ABEKTM3

4 FILTER ADAPTOR

PAF-0038
Adaptor for HiCap and Gas filters

PAF-0078
Intrinsically Safe Filter Adaptor for HiCap and Gas filters

* Cleanspace EX only

5 PRE-FILTERS & COVERS

PAF-0058
CleanSpace™ Particulate Pre-Filter & Coverall (Standard Filter)

PAF-0057
CleanSpace™ Particulate Pre-Filter (Large Case Filters)

PAF-0049
CleanSpace™ Coverall (Standard & Large Case Filters)

OTHER ACCESSORIES

PAF-0099	Backpack (Black)
PAF-0075	Helmet Hook Strap
PAF-0074	Ultra Cleaning & Storage Plug Set
PAF-0025	Half Mask Adaptor for Quantitative Fit (Portacount) Testing
PAF-1026	Full Face Mask Visor Anti-Scratch Protectors – Tinted (pack of 10)
PAF-1018	Full Face Mask Tear off Visor Anti-Scratch Protectors (pack of 10)
PAF-1017	Full Face Mask Spectacle Kit
PAF-0049	Coverall (Standard and Large Case Filters) (pk 25)

SPARES

PAF-0014	CleanSpace2™ Neck Pad Thick
PAF-0016	CleanSpace2™ Neck Pad Thin
PAF-0028	Half Mask Exhalation Valve Assembly (pk 2)
PAF-0030	CleanSpace2™ Head Harness
PAF-1101	CleanSpace Battery Charger (All Models)
PAF-0073	Ultra & EX Head Harness
PAF-1028	Ultra & EX Neck Support Small
PAF-1012	Ultra & EX Neck Support Medium
PAF-1013	Ultra & EX Neck Support Large
PAF-1016	Full Face Mask Harness Kit
PAF-1019	Full Face Mask Exhalation Valve (pack of 2)
PAF-1020	Full Face Mask Inhalation Valve (6 valves)
PAF-1021	Full Face Mask Exhalation Valve Cover
PAF-1022	Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set (Small)
PAF-1027	Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set (Medium / Large)

WAL-Austria
Fax: +43 7682 21718 17 4870 Vöcklamarkt
Tel.: +43 664 88512370 E-Mail: office@wal-austria.at
Schmidham 26 www.wal-austria.at

CleanSpace™

wearable protective masks

WAL-Austria
WERKSTATT AUSRÜSTUNG LEITNER

Tel.: +43 (0)664 - 88512370
Fax: +43 (0)7682 - 21718 17
Schmidham 26

A- 4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at
Web: www.wal-austria.at

SCHNEIDEN - SPANNEN - SCHWEISSEN IN PERFEKTION

CLEANSPACE2™

SCHUTZ GEGEN SCHADSTOFFE IN DER LUFT

REVOLUTIONÄRER
ATEM
SCHUTZ

CE 2056

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL

Certified Product Australian Standard AS/NZS 1716:2003 PAPR-P2 ISSUED BY SAI GLOBAL LIC NO. 20046

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN
MIT P3 SCHUTZ AUCH ÜBER LANGE ZEITRÄUME

CLEANSPACE2™

Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät – leicht, wartungsfrei, ohne Schläuche, Riemen oder Kabel. Partikel- und Gasfilter

- Umgebungen mit hoher Staubbelastung – Steinbrüche, Bergwerke
- Schweißen, Schleifen
- Wartung und Reinigung

SICHER Voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung P3 TM3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden. Für Portacount-Dichtsitzprüfung geeignet.

TRAGEEIGENSCHAFTEN Problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen. Keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel. Preisgekrönte, leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht.

INTELLIGENT Robust, zuverlässig und kosteneffizient. Keine Wartung oder Instandhaltung, einfache Reinigung. Problemlose Einknopfbedienung. Kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA.

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN MIT P3-SCHUTZ

CleanSpace-Atemschutzgeräte sind aufgrund ihrer Trageeigenschaften, ihres Komforts und ihrer einfachen Einknopfbedienung die erste Wahl. Jetzt in über 20 Ländern das sichere Atemschutzgerät der Wahl.

Wenden Sie sich für einen Probenutzung noch heute an uns: +612 8436 4000 oder sales@paftec.com KOSTENLOSE ONLINE-SCHULUNG

CLEANSPACE2™ PRODUKTPALETTE

POWER GEBLÄSEEINHEIT

PAF-0034
CLEANSPACE2

KOPFHALTERUNG
(INKLUSIV)

GESICHTSMASKEN

PAF-0033
KLEIN

PAF-1010
MITTEL

PAF-0027
GROSS

Alle CleanSpace-Masken sind für Portacount-Dichtsitzprüfungen mit dem Portacount-Adapter geeignet (PAF-0025 für Halbmasken und PAF-1ß15 für Vollmasken). Eine Anpasshilfe für Halbmasken ist erhältlich (PAF-0039). Bitte beachten Sie: Die Silikon- Halbmasken und Vollmasken sind nicht eigensicher zertifiziert. Falls Sie eine nach ATEX zertifizierte Gesichtsmaske benötigen, wenden Sie sich bitte an PAFtec: sales@paftec.com.

FILTERS

PAF-0038
FILTER ADAPTOR



PAF-0037
CLEANSPACE™ HI CAPACITY (HI CAP) PARTIKELFILTER P3 HEPA

PAF-0035
CLEANSPACE™ PARTIKELFILTER EN12942 TM3/P3 HEPA (3 PRO PACKUNG)

PAF-0050
KOMBINATIONSFILTER: ORGANISCHES GAS & DAMPF + PARTIKEL
A1P3

PAF-0036
PRE-FILTER
(PACK OF 10)



PAF-0051
KOMBINATIONSFILTER: ORGANISCHES, ANORGANISCHES & SÄURE GAS & DAMPF + PARTIKEL
ABE1P3

WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN CLEANSPACE **FILTER FÜR SICH AUS**

Diese Tabelle ist ein Leitfaden für die Auswahl von Filtern für Ihre Anwendungsbereiche.[1] Ein Benutzer sollte das Material Data Safety Sheet (MSDS) zu Rate ziehen und damit vor der Filterauswahl die Konzentration ermitteln.

BRANCHE	ANWENDUNG	GEFAHR	FILTER-TYPE	CLEANSPACE FILTER	PASSENDER VORFILTER
Metallarbeit	Schneiden/Schleifen/Bohren: von Metallen oder Rost	Metallischer Staub, Roststaub	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden mit Laserstrahl (Plasma)	Metallischer Staub	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden mit Laserstrahl bei eingeschränkter Belüftung (Plasma)	Metallischer Staub	LUFT-ZUFUHR	N/A	
	Löten (ohne Lötfett)	Rauchpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Aluminiumschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (gute Umgebungsbedingungen mit Zwangsbelüftung)	Aluminiumoxid, Rauch, Ozon	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Aluminiumschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (eingeschränkte Belüftung)	Aluminiumoxid, Rauch, Ozon	ABE1P3	PAF-0051[2]	
	Stahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Schweißen von verzinktem Stahl - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Edelstahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (gute Umgebungsbedingungen mit Zwangsbelüftung)	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Edelstahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (eingeschränkte Belüftung)	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Holz-verarbeitung	Entfernen von Anstrichen durch Schleifen, Bürsten (einschließlich chromhaltige Beschichtungen)	Feine Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Entfernen von Klebern durch Schaben/Schleifen (z.B. Polyesterharz)	Feine Partikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden/Hobeln/Bohren: Holz einschließlich Buche und Eiche	Holzstaubpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Entfernen von Anstrichen durch Ablösen mit Lösemitteln	Lösemitteldampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Kleben unter Verwendung von Stoffen auf Lösemittelbasis (einschließlich Sprühkleber, z.B. Polyesterharz oder Epoxidharz)	Kleberdünste und Lösemitteldampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Entfernen von Anstrichen durch Abbrennen alter Anstriche	Gase, Dünste, Rauch, feine Partikel	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Anstreich-arbeiten	Schneiden/Schleifen/Bohren: Anstriche, Lack und Rostschutzfarbe (chromhaltig)	Feine Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden/Schleifen/Bohren: von Antifoulinglack	Feine Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Latexfarbe	Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Pulverbeschichtung	Feine Anstrichpartikel	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Spritzen/Lackieren mit wasserlöslicher Farbe	Feine Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Farbe auf Lösemittelbasis, mit synthetischem Lack und Bleichmitteln	Lösemitteldampf und -dunst	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Latexfarbe wobei noch Reste von Lösemitteln oder Gerüchen vorhanden sind	Lösemitteldunst und Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Isozyanaten	Lösemitteldunst und Anstrichpartikel	LUFT-ZUFUHR	N/A	
	Spritzen/Lackieren mit Lack und Holzschutzmitteln	Organische Dämpfe	A1P3	PAF-0050[2]	
Glasfaser-stoff	Mischen und Legen von Schichten	Epoxy- und Polyesterharz, Amin- und Anhydridhärter. Methylethyl-ketoneperoxid (MEKP), Styrendampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Einsatz einer Choppergun	Glasfaserstaub, Harz und Styrendampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzlackieren und Reinigen von Formen	Organischer Dampf und Dunst	A1P3	PAF-0050[2]	
Wartung und Pflege	Desinfizieren und Reinigen	OOrganischer Dampf, Dunst und Staub	A1P3	PAF-0050[2]	
	Desinfizieren und Reinigen (säurehaltige Wirkstoffe)	Säuren	ABE1P3	PAF-0051[2]	
	Desinfizieren und Reinigen (aldehydhaltige Wirkstoffe	Organischer Dampf, anorganischer Dampf, Formaldehyd, Dunst, Staub	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Bauarbeiten	Schneiden/Schleifen/Schmirgeln/Bohren/Verputzen/Gießen: Beton, Zement, Steine, Mauerwerk	Concrete dust, stone powder, fine plaster dust	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Verlegen von Glasfaser- und Mineralfaserstoff (z.B. Dachisolierung)	Staubpartikel und Fasern	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Anstreichen, Spritzen, Lackieren, Beschichten	Farbe auf Lösemittelbasis, Lösemittel, Harze, Latexfarbe, Aufspritzkleber, Schaum, Lack, Kleber	A1P3	PAF-0050[2]	
Landwirtschaft	Auskehren: Scheunen, Geflügelställe, Pferche, Reinigen von Tierfuttersystemen	Staubpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Mischen/Sprühen: Pestizide, Fungizide, Herbizide oder organische Dämpfe	Organischer Dampf, Dunst, Staub	A1P3	PAF-0050[2]	
	Handhabung von flüssigem Dünger	Gase und Dämpfe	A1P3	PAF-0050[2]	

1. PAFtec übernimmt keine Haftung für die unrichtige Wahl von Atemschutzgeräten. Diese Tabelle stellt nur eine Übersicht dar. Sie soll dabei helfen, den am besten geeigneten Filter für spezielle Anwendungsfälle auszuwählen. Sie sollte nicht als das einzige Hilfsmittel bei der Auswahl einer Atemgerät/Filter-Kombination eingesetzt werden. Dieser Leitfaden befreit den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die nationalen Anwendungsgesetze und –vorschriften einzuhalten und ist auch kein Ersatz für das Verstehen und Befolgen von Produktbedienungsanleitungen. 2. Erfordert den Filteradapter PAF-0038 3. Filtergeräte zum Atemschutz sollten nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder in engen Räumen, wie z.B. Tanks, kleinen Räumen, Tunnel oder Behältern, eingesetzt werden. CleanSpace Atemschutzgeräte sollte nicht in sauerstoffarmen oder sauerstoffangereicherten Umgebungen. Die CleanSpace EX eignet sich für den Gebrauch in bestimmten entflammbaren oder potentiell explosiven Atmosphären, in denen Explosionsgefahr besteht.

CleanSpace™
wearable protective masks

T: +612 8436 4000
ABN 24 146 453 554

GROUND FLOOR, 16-18 CARLOTTA ST
ARTARMON NSW 2064 AUSTRALIA

EU.SALES@PAFTEC.COM
SALES@PAFTEC.COM

CleanSpace™

wearable protective masks

WAL-Austria
WERKSTATT AUSRÜSTUNG LEITNER

Tel.: +43 (0)664 - 88512370
Fax: +43 (0)7682 - 21718 17
Schmidham 26

A- 4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at
Web: www.wal-austria.at

SCHNEIDEN - SPANNEN - SCHWEISSEN IN PERFEKTION

CLEANSPACE EX

EIGENSICHER FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE

REVOLUTIONÄRER ATEMSCHUTZ

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011

Ex ia I Ma Ex ib IIB T4 Gb

CE 2056

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL

Certified Product Australian Standard AS/NZS 1716:2003 PAPR-P2 ISSUED BY SAI GLOBAL LIC NO. 20046

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN MIT P3-SCHUTZ AUCH ÜBER LANGE ZEITRÄUME

CLEANSPACE™ EX

Für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert

- Petrochemie
- Chemische Behandlung
- Untertage-Kohle
- Öl und Gas

SICHER Voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung P3 TM3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden. Für Portacount-Dichtsitzprüfung geeignet.

TRAGEEIGENSCHAFTEN Problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen. Keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel. Preisgekrönte, leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht.

INTELLIGENT Robust, zuverlässig und kosteneffizient. Keine Wartung oder Instandhaltung, einfache Reinigung. Problemlose Einknopfbedienung. Kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA.

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN MIT P3-SCHUTZ

CleanSpace-Atemschutzgeräte sind aufgrund ihrer Trageeigenschaften, ihres Komforts und ihrer einfachen Einknopfbedienung die erste Wahl. Jetzt in über 20 Ländern das sichere Atemschutzgerät der Wahl.

Wenden Sie sich für einen Probenutzung noch heute an uns: +612 8436 4000 oder sales@paftec.com KOSTENLOSE ONLINE-SCHULUNG

CLEANSPACE™ EX PRODUKTPALETTE

POWER GEBLÄSEEINHEIT

PAF-0060
CLEANSPACE EX

KOPFHALTERUNG
(INKLUSIV)

GESICHTSMASKEN

PAF-0033
KLEIN

PAF-1010
MITTEL

PAF-0027
GROSS

PAF-1014
VOLLMASKE

Alle CleanSpace-Masken sind für Portacount-Dichtsitzprüfungen mit dem Portacount-Adapter geeignet (PAF-0025 für Halbmasken und PAF-1ß15 für Vollmasken). Eine Anpasshilfe für Halbmasken ist erhältlich (PAF-0039). Bitte beachten Sie: Die Silikon- Halbmasken und Vollmasken sind nicht eigensicher zertifiziert. Falls Sie eine nach ATEX zertifizierte Gesichtsmaske benötigen, wenden Sie sich bitte an PAFtec: sales@paftec.com.

FILTERS

PAF-0038
FILTER ADAPTOR

+



PAF-0037
CLEANSPACE™ HI CAPACITY (HI CAP) PARTIKELFILTER P3 HEPA

PAF-0035
CLEANSPACE™ PARTIKELFILTER EN12942 TM3/P3 HEPA (3 PRO PACKUNG)

PAF-0050
KOMBINATIONSFILTER: ORGANISCHES GAS & DAMPF + PARTIKEL
A1P3

PAF-0036
PRE-FILTER
(PACK OF 10)



PAF-0051
KOMBINATIONSFILTER: ORGANISCHES, ANORGANISCHES & SÄURE GAS & DAMPF + PARTIKEL
ABE1P3

WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN CLEANSPACE **FILTER FÜR SICH AUS**

Diese Tabelle ist ein Leitfaden für die Auswahl von Filtern für Ihre Anwendungsbereiche.[1] Ein Benutzer sollte das Material Data Safety Sheet (MSDS) zu Rate ziehen und damit vor der Filterauswahl die Konzentration ermitteln.

BRANCHE	ANWENDUNG	GEFAHR	FILTER-TYPE	CLEANSPACE FILTER	PASSENDER VORFILTER
Metallarbeit	Schneiden/Schleifen/Bohren: von Metallen oder Rost	Metallischer Staub, Roststaub	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden mit Laserstrahl (Plasma)	Metallischer Staub	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden mit Laserstrahl bei eingeschränkter Belüftung (Plasma)	Metallischer Staub	LUFT-ZUFUHR	N/A	
	Löten (ohne Lötfett)	Rauchpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Aluminiumschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (gute Umgebungsbedingungen mit Zwangsbelüftung)	Aluminiumoxid, Rauch, Ozon	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Aluminiumschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (eingeschränkte Belüftung)	Aluminiumoxid, Rauch, Ozon	ABE1P3	PAF-0051[2]	
	Stahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Schweißen von verzinktem Stahl - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Edelstahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (gute Umgebungsbedingungen mit Zwangsbelüftung)	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Edelstahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (eingeschränkte Belüftung)	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Holz-verarbeitung	Entfernen von Anstrichen durch Schleifen, Bürsten (einschließlich chromhaltige Beschichtungen)	Feine Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Entfernen von Klebern durch Schaben/Schleifen (z.B. Polyesterharz)	Feine Partikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden/Hobeln/Bohren: Holz einschließlich Buche und Eiche	Holzstaubpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Entfernen von Anstrichen durch Ablösen mit Lösemitteln	Lösemitteldampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Kleben unter Verwendung von Stoffen auf Lösemittelbasis (einschließlich Sprühkleber, z.B. Polyesterharz oder Epoxidharz)	Kleberdünste und Lösemitteldampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Entfernen von Anstrichen durch Abbrennen alter Anstriche	Gase, Dünste, Rauch, feine Partikel	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Anstreich-arbeiten	Schneiden/Schleifen/Bohren: Anstriche, Lack und Rostschutzfarbe (chromhaltig)	Feine Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden/Schleifen/Bohren: von Antifoulinglack	Feine Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Latexfarbe	Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Pulverbeschichtung	Feine Anstrichpartikel	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Spritzen/Lackieren mit wasserlöslicher Farbe	Feine Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Farbe auf Lösemittelbasis, mit synthetischem Lack und Bleichmitteln	Lösemitteldampf und -dunst	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Latexfarbe wobei noch Reste von Lösemitteln oder Gerüchen vorhanden sind	Lösemitteldunst und Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Isozyanaten	Lösemitteldunst und Anstrichpartikel	LUFT-ZUFUHR	N/A	
	Spritzen/Lackieren mit Lack und Holzschutzmitteln	Organische Dämpfe	A1P3	PAF-0050[2]	
Glasfaser-stoff	Mischen und Legen von Schichten	Epoxy- und Polyesterharz, Amin- und Anhydridhärter. Methylethyl-ketoneperoxid (MEKP), Styrendampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Einsatz einer Choppergun	Glasfaserstaub, Harz und Styrendampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzlackieren und Reinigen von Formen	Organischer Dampf und Dunst	A1P3	PAF-0050[2]	
Wartung und Pflege	Desinfizieren und Reinigen	OOrganischer Dampf, Dunst und Staub	A1P3	PAF-0050[2]	
	Desinfizieren und Reinigen (säurehaltige Wirkstoffe)	Säuren	ABE1P3	PAF-0051[2]	
	Desinfizieren und Reinigen (aldehydhaltige Wirkstoffe	Organischer Dampf, anorganischer Dampf, Formaldehyd, Dunst, Staub	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Bauarbeiten	Schneiden/Schleifen/Schmirgeln/Bohren/Verputzen/Gießen: Beton, Zement, Steine, Mauerwerk	Concrete dust, stone powder, fine plaster dust	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Verlegen von Glasfaser- und Mineralfaserstoff (z.B. Dachisolierung)	Staubpartikel und Fasern	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Anstreichen, Spritzen, Lackieren, Beschichten	Farbe auf Lösemittelbasis, Lösemittel, Harze, Latexfarbe, Aufspritzkleber, Schaum, Lack, Kleber	A1P3	PAF-0050[2]	
Landwirtschaft	Auskehren: Scheunen, Geflügelställe, Pferche, Reinigen von Tierfuttersystemen	Staubpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Mischen/Sprühen: Pestizide, Fungizide, Herbizide oder organische Dämpfe	Organischer Dampf, Dunst, Staub	A1P3	PAF-0050[2]	
	Handhabung von flüssigem Dünger	Gase und Dämpfe	A1P3	PAF-0050[2]	

1. PAFtec übernimmt keine Haftung für die unrichtige Wahl von Atemschutzgeräten. Diese Tabelle stellt nur eine Übersicht dar. Sie soll dabei helfen, den am besten geeigneten Filter für spezielle Anwendungsfälle auszuwählen. Sie sollte nicht als das einzige Hilfsmittel bei der Auswahl einer Atemgerät/Filter-Kombination eingesetzt werden. Dieser Leitfaden befreit den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die nationalen Anwendungsgesetze und –vorschriften einzuhalten und ist auch kein Ersatz für das Verstehen und Befolgen von Produktbedienungsanleitungen. 2. Erfordert den Filteradapter PAF-0038 3. Filtergeräte zum Atemschutz sollten nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder in engen Räumen, wie z.B. Tanks, kleinen Räumen, Tunnel oder Behältern, eingesetzt werden. CleanSpace Atemschutzgeräte sollte nicht in sauerstoffarmen oder sauerstoffangereicherten Umgebungen. Die CleanSpace EX eignet sich für den Gebrauch in bestimmten entflammbaren oder potentiell explosiven Atmosphären, in denen Explosionsgefahr besteht.

CleanSpace™
wearable protective masks

T: +612 8436 4000
ABN 24 146 453 554

GROUND FLOOR, 16-18 CARLOTTA ST
ARTARMON NSW 2064 AUSTRALIA

EU.SALES@PAFTEC.COM
SALES@PAFTEC.COM

CleanSpace™

wearable protective masks

WAL-Austria
WERKSTATT AUSRÜSTUNG LEITNER

Tel.: +43 (0)664 - 88512370
Fax: +43 (0)7682 - 21718 17
Schmidham 26

A- 4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at
Web: www.wal-austria.at

SCHNEIDEN - SPANNEN - SCHWEISSEN IN PERFEKTION

CLEANSPACE-MASKEN

HOHER SCHUTZ, PASSFORM UND KOMFORT

CE 2056

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL

Certified Product Australian Standard AS/NZS 1716:2003 P1/P2 ISSUED BY SAI GLOBAL LIC NO. 20046

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN
MIT 99,97 % SCHUTZ

CleanSpace™ Ultra mit Vollmaske für hohen Schutz und Komfort auch über längere Zeiträume hinweg

Geeignete Anwendungsbereiche

- Asbestbeseitigung
- Umgang mit Chemikalien
- First Responder

Eigenschaften

- Überdruck
- Oronasal einfach abzunehmen
- Portacount-Dichtsitz Adapter
- Vorgeschriebener Rahmen
- Abziehfolien

SICHER Voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung P3 TM3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Für Portacount-Dichtsitzprüfung geeignet.

TRAGEEIGENSCHAFTEN Problemlos, angenehm und komfortabel - der Körper bleibt frei von Akkus und Schläuchen. Preisgekrönte, leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht.

INTELLIGENT Robust, zuverlässig und kosteneffizient. Keine Wartung oder Instandhaltung, einfache Reinigung. Problemlose Einknopfbedienung. Kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA.

Revolutionäre Atemsicherheit: ein leichtes PAPR ohne Schläuche, Kabel oder Riemen mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit und problemloser Einknopfbedienung. Jetzt in über 20 Ländern das persönliche Atemschutzgerät der Wahl.

Sie sich für eine Probenutzung noch heute an uns: +612 8436 4000 oder sales@paftec.com

KOSTENLOSE ONLINE-SCHULUNG

ANPASSEN DER CLEANSPACE™-MASKEN LEITFADEN

Die Masken und das PAPR-System von CleanSpace™ sind einfach anzulegen und zu benutzen. Es ist wichtig, dass Ihre Maske Ihrem Gesicht gut angepasst ist und korrekt abdichtet. **Masken sollten von Spezialisten oder designiertem Fachpersonal angepasst werden.** Die Passform muss durch eine **quantitative Dichtsitzprüfung** gemäß den in Ihrem Territorium anwendbaren Atemschutznormen bestätigt werden.

ALLE CleanSpace-Masken sind für Portacount-Dichtsitzprüfungen mit **CleanSpace Portacount-Adaptern** geeignet.

PRODUKTCODE	NAME	BESCHREIBUNG	GEWICHT
PAF-0033	CleanSpace H-Serie KLEIN	HALBMASKE, KLEIN:	125g
PAF-1010	CleanSpace H-Serie MITTEL	HALBMASKE, MITTEL:	125g
PAF-0027	CleanSpace H-Serie GROSS	HALBMASKE, GROSS:	150g
PAF-1014	CleanSpace-Vollmaske MITTEL / GROSS	VOLLMASKE MITTEL / GROSS	700g

AUSWAHL IHRER GRÖSSE FÜR DIE HALBMASKE

Diese Tabelle dient als Leitfaden für die Ihnen wahrscheinlich am besten passende Halbmaske. Lassen Sie die Maske unbedingt vor der Verwendung von einem Spezialisten auf dichten Sitz prüfen.





LÄNGE DES GESICHTS	34.5mm	43.5mm	52.5mm	61.5mm
133.5mm	Erst versuchen: MITTEL* Dann versuchen: LARGE	Erst versuchen: GROSS Dann versuchen: MITTEL	Erst versuchen: GROSS Dann versuchen: MITTEL	
123.5mm	Erst versuchen: MITTEL Then try: KLEIN*	Erst versuchen: MITTEL Dann versuchen: GROSS	Erst versuchen: GROSS Dann versuchen: MITTEL	
113.5mm	Erst versuchen: KLEIN Dann versuchen: MITTEL	Erst versuchen: MITTEL Dann versuchen: KLEIN	Erst versuchen: MITTEL Dann versuchen: KLEIN	
103.5mm	Erst versuchen: KLEIN Dann versuchen: MITTEL	Erst versuchen: KLEIN Dann versuchen: MITTEL	Erst versuchen: KLEIN Dann versuchen: MITTEL	
93.5mm				

LÄNGE DER LIPPEN



Bei schmalen Gesichtern verlängert sich die Maske, wenn man an den Seitenteilen der Maske zieht, um sie enger zu stellen. Je schmaler das Gesicht, desto wahrscheinlicher, dass eine kleinere Maske besser passt.

BESUCHEN SIE FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE UNSERER PRODUKTE DIE CLEANSPACE-WEBSITE ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN PSA-SPEZIALISTEN.

GEBLÄSEUNTERSTÜTZTE CLEANSPACE™ ATEMSCHUTZSYSTEME: EIN PRODUKTLEITFADEN

GEBLÄSEEINHEITEN

CLEANSPACE2 PAPR
PAF-0034
STANDARDGEBRAUCH

CLEANSPACE ULTRA PAPR
PAF-0070
IP-SCHUTZART 66 – DEKONTAMINATION

CLEANSPACE EX PAPR
PAF-0060
EIGENSICHER

GESICHTSMASKEN

PAF-0033
KLEIN

PAF-1010
MITTEL

PAF-0027
GROSS

PAF-1014
MITTEL / GROSS*

Alle Cleanspace Masken koennen mit den Portacounter Adapter auf Portacountdichtsitz getestet werden: PAF -0025 (Halbmaske) und PAF -1015 (Vollmaske). Halbmasken PassformTest-Sets sind erhaeltlich (PAF - 0039) . * Hinweis: Die Vollmaske ist kompatibel mit Cleanspace™ Ultra und Cleanspace™ EX .

FILTER

PAF-0038
CLEANSPACE™-
FILTERADAPTER

+



PAF-0037
CLEANSPACE™-
HOCHLEISTUNGS-
PARTIKELFILTER

PAF-0035
CLEANSPACE™-
PARTIKELFILTER
EN12942 TM3/P3 HEPA



PAF-0046(AU) / PAF-0050(EU)
CLEANSPACE™-
KOMBIFILTER A1P3

PAF-0036
CLEANSPACE™-
VORFILTER



PAF-0047(AU) / PAF-0051(EU)
CLEANSPACE™- KOMBIFILTER
ABE1P3

BESUCHEN SIE FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE UNSERER PRODUKTE DIE CLEANSPACE-WEBSITE ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN PSA-SPEZIALISTEN.

CleanSpace™

wearable protective masks

WAL-Austria
WERKSTATT AUSRÜSTUNG LEITNER

Tel.: +43 (0)664 - 88512370
Fax: +43 (0)7682 - 21718 17
Schmidham 26

A- 4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at
Web: www.wal-austria.at

SCHNEIDEN - SPANNEN - SCHWEISSEN IN PERFEKTION

CLEANSPACE ULTRA

FÜR DEKONTAMINATIONSDUSCHEN: IP-SCHUTZART 66

REVOLUTIONÄRER
ATEMSCHUTZ

CE 2056

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL

Certified Product Australian Standard AS/NZS 1716:2003 PAPR-P2 ISSUED BY SAI GLOBAL LIC NO. 20046

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN MIT P3-
SCHUTZ AUCH ÜBER LANGE ZEITRÄUME

CLEANSPACE™ ULTRA

Gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP- Schutzart 66, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen

- Umgang mit Chemikalien
- Beseitigung von Blei
- Infektionserreger
- First Responder

SICHER Voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung P3 TM3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz. Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden. Für Portacount-Dichtsitzprüfung geeignet.

TRAGEEIGENSCHAFTEN Problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen. Keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel. Preisgekrönte, leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht.

INTELLIGENT Robust, zuverlässig und kosteneffizient. Keine Wartung oder Instandhaltung, einfache Reinigung. Problemlose Einknopfbedienung. Kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA.

MÜHELOSES, KOMFORTABLES ARBEITEN MIT P3-SCHUTZ

CleanSpace-Atemschutzgeräte sind aufgrund ihrer Trageeigenschaften, ihres Komforts und ihrer einfachen Einknopfbedienung die erste Wahl. Jetzt in über 20 Ländern das sichere Atemschutzgerät der Wahl.

Wenden Sie sich für einen Probenutzung noch heute an uns: +612 8436 4000

oder sales@paftec.com KOSTENLOSE ONLINE-SCHULUNG

CLEANSPACE™ ULTRA PRODUKTPALETTE

GEBLÄSEEINHEIT

PAF-0070
CLEANSPACE ULTRA

KOPFHALTERUNG
(INKLUSIV)

GESICHTSMASKEN

PAF-0033
KLEIN

PAF-1010
MITTEL

PAF-0027
GROSS

PAF-1014
VOLLMASKE

Alle CleanSpace-Masken sind für Portacount-Dichtsitzprüfungen mit dem Portacount-Adapter geeignet (PAF-0025 für Halbmasken und PAF-1ß15 für Vollmasken). Eine Anpasshilfe für Halbmasken ist erhältlich (PAF-0039). Bitte beachten Sie: Die Silikon- Halbmasken und Vollmasken sind nicht eigensicher zertifiziert. Falls Sie eine nach ATEX zertifizierte Gesichtsmaske benötigen, wenden Sie sich bitte an PAFtec: sales@paftec.com.

FILTER

PAF-0038
FILTER ADAPTOR

+



PAF-0037
CLEANSPACE™ HI CAPACITY
(HI CAP) PARTIKELFILTER
P3 HEPA

PAF-0035
CLEANSPACE™
PARTIKELFILTER EN12942 TM3/
P3 HEPA (3 PRO PACKUNG)

PAF-0050
KOMBINATIONSFILTER:
ORGANISCHES GAS &
DAMPF + PARTIKEL
A1P3

PAF-0036
PRE-FILTER
(PACK OF 10)



PAF-0051
KOMBINATIONSFILTER:
ORGANISCHES, ANORGANISCHES
& SÄURE GAS & DAMPF +
PARTIKEL
ABE1P3

WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN CLEANSPACE **FILTER FÜR SICH AUS**

Diese Tabelle ist ein Leitfaden für die Auswahl von Filtern für Ihre Anwendungsbereiche.[1] Ein Benutzer sollte das Material Data Safety Sheet (MSDS) zu Rate ziehen und damit vor der Filterauswahl die Konzentration ermitteln.

BRANCHE	ANWENDUNG	GEFAHR	FILTER-TYPE	CLEANSPACE FILTER	PASSENDER VORFILTER
Metallarbeit	Schneiden/Schleifen/Bohren: von Metallen oder Rost	Metallischer Staub, Roststaub	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden mit Laserstrahl (Plasma)	Metallischer Staub	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden mit Laserstrahl bei eingeschränkter Belüftung (Plasma)	Metallischer Staub	LUFT-ZUFUHR	N/A	
	Löten (ohne Lötfett)	Rauchpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Aluminiumschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (gute Umgebungsbedingungen mit Zwangsbelüftung)	Aluminiumoxid, Rauch, Ozon	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Aluminiumschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (eingeschränkte Belüftung)	Aluminiumoxid, Rauch, Ozon	ABE1P3	PAF-0051[2]	
	Stahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Schweißen von verzinktem Stahl - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Edelstahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (gute Umgebungsbedingungen mit Zwangsbelüftung)	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Edelstahlschweißen - MIG, TIG, mit STABELEKTRODE (eingeschränkte Belüftung)	Metallischer Staub, Metalloxidrauch	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Holz-verarbeitung	Entfernen von Anstrichen durch Schleifen, Bürsten (einschließlich chromhaltige Beschichtungen)	Feine Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Entfernen von Klebern durch Schaben/Schleifen (z.B. Polyesterharz)	Feine Partikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden/Hobeln/Bohren: Holz einschließlich Buche und Eiche	Holzstaubpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Entfernen von Anstrichen durch Ablösen mit Lösemitteln	Lösemitteldampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Kleben unter Verwendung von Stoffen auf Lösemittelbasis (einschließlich Sprühkleber, z.B. Polyesterharz oder Epoxidharz)	Kleberdünste und Lösemitteldampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Entfernen von Anstrichen durch Abbrennen alter Anstriche	Gase, Dünste, Rauch, feine Partikel	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Anstreich-arbeiten	Schneiden/Schleifen/Bohren: Anstriche, Lack und Rostschutzfarbe (chromhaltig)	Feine Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Schneiden/Schleifen/Bohren: von Antifoulinglack	Feine Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Latexfarbe	Anstrichpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Pulverbeschichtung	Feine Anstrichpartikel	HI-CAPACITY P3	PAF-0037[2]	
	Spritzen/Lackieren mit wasserlöslicher Farbe	Feine Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Farbe auf Lösemittelbasis, mit synthetischem Lack und Bleichmitteln	Lösemitteldampf und -dunst	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Latexfarbe wobei noch Reste von Lösemitteln oder Gerüchen vorhanden sind	Lösemitteldunst und Anstrichpartikel	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzen/Lackieren mit Isozyanaten	Lösemitteldunst und Anstrichpartikel	LUFT-ZUFUHR	N/A	
	Spritzen/Lackieren mit Lack und Holzschutzmitteln	Organische Dämpfe	A1P3	PAF-0050[2]	
Glasfaser-stoff	Mischen und Legen von Schichten	Epoxy- und Polyesterharz, Amin- und Anhydridhärter. Methylethyl-ketoneperoxid (MEKP), Styrendampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Einsatz einer Choppergun	Glasfaserstaub, Harz und Styrendampf	A1P3	PAF-0050[2]	
	Spritzlackieren und Reinigen von Formen	Organischer Dampf und Dunst	A1P3	PAF-0050[2]	
Wartung und Pflege	Desinfizieren und Reinigen	OOrganischer Dampf, Dunst und Staub	A1P3	PAF-0050[2]	
	Desinfizieren und Reinigen (säurehaltige Wirkstoffe)	Säuren	ABE1P3	PAF-0051[2]	
	Desinfizieren und Reinigen (aldehydhaltige Wirkstoffe	Organischer Dampf, anorganischer Dampf, Formaldehyd, Dunst, Staub	ABE1P3	PAF-0051[2]	
Bauarbeiten	Schneiden/Schleifen/Schmirgeln/Bohren/Verputzen/Gießen: Beton, Zement, Steine, Mauerwerk	Concrete dust, stone powder, fine plaster dust	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Verlegen von Glasfaser- und Mineralfaserstoff (z.B. Dachisolierung)	Staubpartikel und Fasern	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Anstreichen, Spritzen, Lackieren, Beschichten	Farbe auf Lösemittelbasis, Lösemittel, Harze, Latexfarbe, Aufspritzkleber, Schaum, Lack, Kleber	A1P3	PAF-0050[2]	
Landwirtschaft	Auskehren: Scheunen, Geflügelställe, Pferche, Reinigen von Tierfuttersystemen	Staubpartikel	P3	PAF-0035	PAF-0036
	Mischen/Sprühen: Pestizide, Fungizide, Herbizide oder organische Dämpfe	Organischer Dampf, Dunst, Staub	A1P3	PAF-0050[2]	
	Handhabung von flüssigem Dünger	Gase und Dämpfe	A1P3	PAF-0050[2]	

1. PAFtec übernimmt keine Haftung für die unrichtige Wahl von Atemschutzgeräten. Diese Tabelle stellt nur eine Übersicht dar. Sie soll dabei helfen, den am besten geeigneten Filter für spezielle Anwendungsfälle auszuwählen. Sie sollte nicht als das einzige Hilfsmittel bei der Auswahl einer Atemgerät/Filter-Kombination eingesetzt werden. Dieser Leitfaden befreit den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die nationalen Anwendungsgesetze und –vorschriften einzuhalten und ist auch kein Ersatz für das Verstehen und Befolgen von Produktbedienungsanleitungen. 2. Erfordert den Filteradapter PAF-0038 3. Filtergeräte zum Atemschutz sollten nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder in engen Räumen, wie z.B. Tanks, kleinen Räumen, Tunnel oder Behältern, eingesetzt werden. CleanSpace Atemschutzgeräte sollte nicht in sauerstoffarmen oder sauerstoffangereicherten Umgebungen. Die CleanSpace EX eignet sich für den Gebrauch in bestimmten entflammbaren oder potentiell explosiven Atmosphären, in denen Explosionsgefahr besteht.

CleanSpace™
wearable protective masks

T: +612 8436 4000
ABN 24 146 453 554

GROUND FLOOR, 16-18 CARLOTTA ST
ARTARMON NSW 2064 AUSTRALIA

EU.SALES@PAFTEC.COM
SALES@PAFTEC.COM

CleanSpace™
wearable protective masks

WAL-Austria
Tel.: +43 (0)664 - 88512370
Fax: +43 (0)7682 - 21718 17
Schmidham 26
A- 4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at
Web: www.wal-austria.at

SCHNEIDEN - SPANNEN - SCHWEISSEN IN PERFEKTION

PAFtec Australia Pty Ltd
Grd Floor, 16 - 18 Carlotta St
Atarmon, NSW 2064 Australia
sales@paftec.com

CLEANSPACE PRODUKTLISTE

ATEMSCHUTZMASKEN

PAF-0034
CLEANSPACE2™
GEBLÄSEEINHEIT

PAF-0060
CLEANSPACE™ EX
GEBLÄSEEINHEIT

PAF-0070
CLEANSPACE™ ULTRA
GEBLÄSEEINHEIT

MASKEN

PAF-0033
HALBMASKE CLEANSPACE™
KLEIN

PAF-1010
HALBMASKE CLEANSPACE™
MITTEL

PAF-0027
HALBMASKE
CLEANSPACE™ GROSS

PAF-1014
VOLLMASKE
CLEANSPACE™

FILTER

(3 PK)

PAF-0035
CLEANSPACE™
PARTIKELFILTER
TM3/P3 HEPA

(24 PK)

PAF-0059
CLEANSPACE™
PARTIKELFILTER
TM3/P3 HEPA

(10 PK)

PAF-0036
CLEANSPACE™
PARTIKELFILTER



PAF-0050
KOMBINIERTER
FILTER A1TM3 P SL R



PAF-0051
KOMBINIERTER FILTER
ABE1TM3 P SL R



PAF-0037
CLEANSPACE™
PARTIKELFILTER
HI-CAPACITY TM3 P SL R

PAF-0038
CLEANSPACE™
FILTER ADAOTIR

(20 PK)

PAF-0057
CLEANSPACE™ PARTIKEL
PRE-FILTER (HI CAP)



(20 PK)

PAF-0058
CLEANSPACE™ PARTIKEL
PRE-FILTER UND OVERALL
(STANDARD FILTER)

CLEANSPACE PRODUKTLISTE

ZUBEHÖR

PAF-0074
CLEANSPACE™ ULTRA DEKONTAMINIERUNG

PAF-0075
CLEANSPACE™ HELM HAKEN SCHLAUFE ZUBEHÖR

PAF-0025
CLEANSPACE™ HALBMASKE QUANTITATIVER FIT TESTING ADAPTER

PAF-1015
CLEANSPACE™ VOLLMASKE QUANTITATIVER FIT TESTING (PORTACOUNT) ADAPTER

PAF-1017
CLEANSPACE™ VOLLMASKE BRILLEN KIT

(10 PK)

PAF-1018
CLEANSPACE™ VOLLMASKE ABZIEHBARE ANTI-KRATZ BESCHÜTZER

(25 PK)

PAF-0049
CLEANSPACE PROTECTIVE DISPOSABLE

PAF-0032
CLEANSPACE™ MASK CLEANING WIPES

ERSATZTEILE

PAF-0040
CLEANSPACE LADEGERÄT

PAF-0066
CLEANSPACE™ EX AKKU LADER

PAF-0014
CLEANSPACE™ DICKES NACKENPOLSTER

PAF-0016
CLEANSPACE™ DÜNNES NACKENPOLSTER

PAF-1012
CLEANSPACE™ ULTRA & EX NACKEN STÜTZE KLEIN

PAF-1013
CLEANSPACE™ ULTRA & EX NACKEN STÜTZE GROSS

PAF-0030
CLEANSPACE™ KOPFHALTERUNG

PAF-0073
CLEANSPACE™ ULTRA & EX KOPFHALTERUNG

(2 PK)

PAF-0028
CLEANSPACE™ AUSATMEVENTIL (2 PRO PACKUNG) (ERSATZ)

PAF-1016
CLEANSPACE™ VOLLMASKE KOPFHALTERUNG KIT

(2 PK)

PAF-1019
CLEANSPACE™ VOLLMASKE AUSATMEVENTIL

(3 PK)

PAF-1020
CLEANSPACE™ VOLLMASKE EINATMEVENTI

PAF-1021
CLEANSPACE™ VOLLMASKE AUSATMEVENTIL COVER

PAF-1022
CLEANSPACE™ VOLLMASKE ORONASALEST (SET)

PAF-1027
CLEANSPACE™ VOLLMASKE ORONASALEST GROSS

CleanSpace®

RESPIRATORS

reddot award 2016
best of the best

REVOLUTIONÄRER ATEMSCHUTZ

Schutz gegen Schweißrauch

(Klassifikation in Gruppe 1 – bekannte Karzinogene)

Müheloser Komfort

Auch über lange Zeiträume mit Schutz durch HEPA-Schwebstofffilter

NIOSH APPROVED ✓ 0086 Ex IP66

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

CLEANSPACE2™ CLEANSPACE ULTRA CLEANSPACE EX

LIEFERUMFANG VON CLEANSPACE-PAPR

CleanSpace-Atemschutzgeräte werden als System ohne Maske vertrieben. Im Lieferumfang des Atemschutzgeräts inbegriffene Teile:

1. CleanSpace-Gebläseeinheit mit HEPA-Schwebstofffilter P3/TM3
2. Nackenpolster
3. Kopfhalterung
4. Akku-Ladegerät
5. Durchflussraten-Kalibrierkappe (gelb) and Dichtsitzkappe (rot)
6. CleanSpace-Aufbewahrungsbeutel
7. Bedienungsanleitung

*Masken sind separat erhältlich.

1

2

4

3

5

6

ATEMSCHUTZ FÜR SCHWEISSARBEITEN

Ein PAPR, das für Ihre Schweißarbeiten und Ihr Unternehmen passt

- Leicht und kompakt (500 g/1,2 lb)
- Keine Schläuche oder Akku-Gürtel
- Komfortabel
- Hohe Mobilität und einfache Tragbarkeit
- Passt unter Schweiß- und Schleifschutzschirme
- TM3/P3/HEPA-Filterleistung für mechanisch und thermisch erzeugte Partikel
- Bis zu 8 Stunden Betriebsdauer. Bis zu 220 l/min Luftstrom
- Wenige modulare Teile
- Geringe Gesamtbetriebskosten

Neuklassifizierung von Schweißrauch im Mai 2017. Das IARC der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Schweißrauch neu als bekanntes Karzinogen (Gruppe 1) eingestuft. Unternehmen, die Schweißarbeiten durchführen, und Auftragsschweißer sollten ihre Kontroll- und Atemschutzsysteme überprüfen.

Bieten Sie Ihrem Team die Vorteile eines kleinen, kompakten CleanSpace2-Gebläsefiltergeräts. Komplette, kostengünstige Probesets sind hier online erhältlich:

T: +612 8436 4000
E: sales@cleanspacetechnology.com
www.cleanspacetechnology.com

5 GRÜNDE FÜR SCHWEISSER, DAS CLEANSPACE2™-GEBLÄSEFILTERGERÄT ZU TESTEN

Schweißer bevorzugen das CleanSpace gegenüber ihren anderen Atemschutzgeräten. Lesen Sie authentisches Feedback von einem Sicherheitsmanager eines Fertigungsunternehmens.

1. Schweißer, die diese Maske mit ihrem flachen Profil testen konnten, mochten sie – sie passt problemlos unter ihre Schweißerschutzvisiere. Sie schätzten das leichte, ergonomische Design und fanden das CleanSpace-Gerät bequemer und übersichtlicher als konventionelle Masken.
2. Die Bewegungsfreiheit und Mobilität wurden als hervorragend bewertet. Ohne Behinderung durch Gürtel und Schläuche konnten sich die Schweißer einfach bewegen, ohne an Geräten hängen zu bleiben. Das CleanSpace-Gerät ist leicht zu tragen und zu reinigen und hat wenige Teile, sodass es bei Bedarf schnell einsatzbereit ist.
3. Nachdem sie das CleanSpace einen Tag lang getragen hatten, meinten Schweißer: „Mit CleanSpace konnten wir leichter atmen und waren weniger müde als mit Einwegmasken. Es stauten sich weder Hitze noch Feuchtigkeit an.“
4. Laut Nutzerangaben wird das „CleanSpace-Atemschutzgerät im Gegensatz zu Halbmaskengeräten seltener heruntergezogen, weil es so bequem ist und einfaches Atmen und Sprechen ermöglicht“.
5. Die Kommunikation durch die CleanSpace-Silikonmaske wurde deutlich besser bewertet als bei konventionellen Masken. CleanSpace-Masken übertragen Stimme besser, und die transparente Maske ermöglicht die Sicht auf Lippenbewegungen und Mimik und damit schnelleres und besseres Verständnis.

CleanSpace®
RESPIRATORS

www.cleanspacetechnology.com **sales@cleanspacetechnology.com**
Ground Floor, 16-18 Carlotta St, Artarmon NSW 2064 Australia T: +612 8436 4000